

جهت استفاده ورودی های آنالوگ بجای دیجیتال

استفاده از ورودی های آنالوگ به جای دیجیتال فقط زمانی مناسب است که ما امکان اضافه کردن واحد افزایشی نداشته باشیم و شرکت مانا صنعت استفاده ورودی های آنالوگ به جای دیجیتال را بجز موقع ضروری توصیه نمی کند و این دستورالعمل به درخواست بعضی دوستان تهیه شده است و هرگونه اشتباه موجب خرابی در ورودی های آنالوگ خواهد شد بنابراین دستور عمل را بدقت مطالعه نمائید.

مراحل زیر را اجرا کنید:

-1 سیم بندی

سیم بندی را طبق شکل زیر انجام دهید.




توجه: به هیچ عنوان از منبع خارجی استفاده نکنید.

-2 تغییرات در برنامه

ابتدا از منوی 0-10v Analog Inputs وارد قسمت setting شوید.

در پنجره 0-10v Analog Inputs



Samples را روی عدد 1 قرار دهید و پنجره را بندید.

-3 از منوی Analog Comparator وارد منوی settings شوید.

تغییرات زیر را انجام دهید.

Analog Comparator Parameters											
Comparator Table		Comparator Presets		Comparator Hysteresis Values							
No	Parameter A	Param.A No	Operator	Parameter B	Param.B No	AnCmpHys No	TtON(sec)	TtOFF(sec)	Ladder Comment (LC)	LC	Comment
AnCmp1	AnIn	1	>	AnCmpPrst	1	---	00.0	00.0			No
AnCmp2	AnIn	2	>	AnCmpPrst	2	---	00.0	00.0			No
AnCmp3	PTC	1	>	PTC	1	---	00.0	00.0			No
AnCmp4	PTC	1	>	PTC	1	---	00.0	00.0			No
AnCmp5	PTC	1	>	PTC	1	---	00.0	00.0			No

-4 در برنامه Ladder برای عملکرد ورودی ها بجای AI1 از AI1

و AI2 از AnCmp2 استفاده کنید.

به عنوان مثال:

